

POLIPAR PLUS

PINTURA VINIL-ACRÍLICA

DESCRIPCIÓN Pintura vinil acrílica económica con acabado mate, que puede ser utilizada en exterior e interior.

VENTAJAS

- Fácil aplicación.
- Buen poder cubriente.
- Buena brochabilidad.
- No contiene plomo.
- Variedad de colores.

USOS RECOMENDADOS

- Interiores.
- Exteriores
- Superficies de cemento, concreto, mampostería, ladrillo, yeso, tabique y tabla roca

PROPIEDADES

ACABADO:	Mate
COLOR:	Blanco, pasteles y medios
PNV:	47-52%, según el color o base
VISCOSIDAD:	95-110KU, según el color o base
pH:	7.5-9.0
TIEMPO DE SECADO:	Al tacto 30.0 a 60.0 min., según la humedad relativa
DENSIDAD:	1.35- 1.41 g/cm ³ , según el color o base

APLICACIÓN

POLIPAR PLUS se puede aplicar con brocha, rodillo o aspersión. En caso lo requiera, diluya solo la cantidad de pintura a usar con un máximo de 10% de agua potable para brocha o rodillo, y hasta un 15% para sistemas de aspersión. Prepare y asegure que la superficie a recubrir esté completamente seca y fraguada, libre de polvo, grasa, salitre y material suelto, resanando hoyos y grietas.

En superficies ya pintadas, debe removerse toda pintura suelta o en mal estado, ayudándose de un cepillo de alambre o una espátula.

En superficies nuevas de tipo alcalino o zonas costeras, aplique primero Sellador Alkali al 3X1 o nuestro sellador Clásico 5X1.

No aplique en temperaturas inferiores de 5°C, ni bajo amenaza de lluvia.

RENDIMIENTO

Rendimiento teórico de 6 A 7m²/lt, sobre superficie lisa y sellada.

Los valores pueden variar según el sustrato, manejo, fondo a cubrir y color utilizado.

PRESENTACIÓN

- 4.0 Lt.
- 19.0 Lt.
- 200 Lt.

POLIPAR cuenta con 653 colores, los cuales incluyen tonos pastel y tonos medios en sistema Tintométrico, más colores de carta de línea.

POLIPAR PLUS

PINTURA VINIL-ACRÍLICA

PRECAUCIONES

- Evite el contacto con los ojos.
- No se deje al alcance de los niños.
- Mantenga el envase bien cerrado y alejado de los rayos del sol.

ALMACENAMIENTO, MANIPULACIÓN, TRANSPORTE.

Material base agua.
Mantener el producto en áreas limpias, ventiladas, libres de humedad.
No exponer el producto envasado al sol.
Se recomienda no estibar más de 3 cubetas de 19L y 4 cubetas de galón.

GARANTÍA

En caso de requerir el documento, solicitar a su ejecutivo de ventas o atención a clientes.

ASISTENCIA TÉCNICA

Para asistencia técnica, comunicarse a los teléfonos (222) 210 5657 y (222) 210 5811

Línea: Decorativa